

Korjausselostus.

Lentokone FM-51

Koneessa on suoritettu osakorjaus ajalla 25-27.6.1973 Ilmavoimien Varikon tilauksen No 1343/73 1973-06-20 perusteella.

Irroitettu ja asennettu:

- vasen ja oikea peräsin ja vakaaja. Ohjaamon istuimet ja lattialevyt.

Vaihdettu:

- vasemman ja oikean vakaajan etukiinnityskorvakkeet osineen

17.3.694 2 kpl

- etusauvaan yläpään vipuun 17.2.3932/1 ja alapään vipuun 17.2.3933/1 nivellaakerit GLD-6 2 kpl

- takasauvaan yläpään vipuun 17.2.3932/1 ja alapään vipuun 17.2.7188 nivellaakerit GLD-6 2 kpl

Korjattu hydraulineste vuoto takahjaamon oikean jalkapolkimen taipuisan putken liitoksesta.

Täytetty välineste.

Suoritettu asento, välys ja liikemittaukset konekohtaisen tarkastuspöytäkirjan sivu 23, 24, 27 ja 28 mukaan.

Tarkastuspöytäkirjan sivut liitteenä korjausselostuksessa.

Hallii 1973-07-05

Tarkastusinsinööri

Tarkastamon esimies

S. Kuisma
S Kuisma

P. Pyyhälä
P Pyyhälä